

Octubre 2016

INVERSIONES PICO- LOPEZ 3001, C.A.

Ing. Carlos Povea – Ing. Oscar Quesada -
T.S.U. Rafael Pico
Especialista de Instalaciones Eléctricas
Especialista de Sistemas de Control
Especialista de Operaciones Técnicas
INPILOPCA



[INFORME TÉCNICO DE ENTREGA]

SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE LUCES TIVOLI DE COLOR
ROJO A AMBAR EN SALA 8 DE CINES UNIDOS LÍDER

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Durante la mañana del día lunes diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se realizó visita técnica guiada por el Líder de Servicios Danny Ramos, a las instalaciones de Cines Unidos Líder. El requerimiento de Cines Unidos establece la sustitución y reparación de todas las luces tivoli de color rojo a color ambar por falla en los insumos de pastillas led con dichas especificaciones.


FECHA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

El trabajo se desarrollo durante los días diecisiete (17), dieciocho (18) y diecinueve (19) del mes de octubre del años dos mil dieciséis.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

1. Sustitución de doscientas (240) pastillas led rojas a color ambar.
2. Reparación de ciento veinte (120) luces tivoli por sócate defectuoso.
3. Eliminación de caídas de tensión que ocasionan baja intensidad.


SALA 8 Estatus actual al 19/09/2016




Anexo 1 – Estatus al 19/09/2016




Anexo 2 – INSTALACIÓN ANTIGUA Lado izquierdo



Anexo 3 – INSTALACIÓN ANTIGUA Lado derecho



Anexo 4 – **INSTALACIÓN ACTUAL** Lado izquierdo



Anexo 5 – **INSTALACIÓN ACTUAL** Lado derecho



Sin más a que hacer referencia y agradeciendo la confianza por parte de CINES UNIDOS en nuestro servicio, se despiden muy cordialmente hasta una próxima oportunidad.

EQUIPO DE TRABAJO INPILOPCA

Ing. Carlos Povea

Ing. Oscar Quesada

T.S.U. Rafael Pico

