

2015

**INVERSIONES PICO-
LOPEZ 3001, C.A.**

Ing. Carlos Povea
Especialista de Instalaciones Eléctricas
INPILOPCA



[INFORME DE ENTREGA]

**SUMINISTRO DE DOS (02) CAJAS DE PROTECCIÓN PARA SALA 5 Y 7 DE
SAMBIL - BARQUISIMETO**



Anexo 1: Tablero – Cara frontal



Anexo 2: Tablero – Lado Interno (Supervisor de fase, bornera, conexiones en tomacorriente 270 cooper y NEMA L6)



Anexo 3: Tablero – Lado Interno (Supervisor de fase, bornera)

Ajuste de parámetros, Voltaje mínimo 195V, Voltaje máximo 230V, Tiempo de reconexión 120 segundos.


Considerar si es necesario su ajuste y puesta a punto antes del arranque.



Anexo 4: Tablero – Prueba de funcionamiento Tablero 1.
 (Alimentación y led de arranque en supervisor de fase)



Anexo 5: Tablero – Prueba de funcionamiento Tablero 2.
 (Alimentación y led de arranque en supervisor de fase)



Anexo 6: Embalaje y flexible 1" con conectores 1" para instalación.

Sin más a que hacer referencia, agradeciendo la confianza por parte de CINES UNIDOS en nuestro servicio, se despiden muy cordialmente hasta una próxima oportunidad.

EQUIPO DE TRABAJO INPILOPCA

Ing. Carlos Povea

Ing. Hender Arrioja

T.S.U. Rafael Pico

