

Septiembre 2016

INVERSIONES PICO-  
LOPEZ 3001, C.A.

Ing. Carlos Povea – T.S.U. Rafael Pico  
Especialista de Instalaciones Eléctricas  
Especialista de Operaciones Técnicas  
INPILOPCA



# [ INFORME TÉCNICO DE ENTREGA ]

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 120V PARA  
EXTRACTORES DE SALA 1 Y 9 EN CINES UNIDOS C.C. LÍDER

## IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Durante la mañana del día jueves ocho (08) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se realizó visita técnica guiada por el Líder de Servicios Danni Ramos, a las instalaciones de Cines Unidos C.C. Líder. El requerimiento de Cines Unidos establece el suministro e instalación de acometida eléctrica para los extractores 120V de las Salas 1 y 9.

## FECHA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO


Durante los días del dieciséis (16) al diecinueve (19) de septiembre del dos mil dieciséis (2016).

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO


1. Suministro e instalación de acometida eléctrica para extractor de Sala 1 en tubería EMT  $\frac{3}{4}$ ", conductores THW # 12, caja condulet FS  $\frac{3}{4}$ " y tubería flexible  $\frac{1}{2}$ ".
2. Suministro e instalación de acometida eléctrica para extractor de Sala 9 en tubería EMT  $\frac{3}{4}$ ", conductores THW # 12, caja condulet FS  $\frac{3}{4}$ " y tubería flexible  $\frac{1}{2}$ ".
3. Pintura de componentes según normativa CONVENIN existente en las instalaciones.




Anexo 1 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 1**: Tablero de control – Acometida eléctrica instalada



Anexo 2 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 1**: Tablero de control Sala 1 –  
Breaker de protección 3 A



Anexo 3 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 1**: Tablero de control Sala 1 –  
Acometida eléctrica




Anexo 4 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 1: Acometida eléctrica**




Anexo 5 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 1: Extractor**




Anexo 6 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 9:** Tablero de control




Anexo 7 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 9:** Tablero de control y breaker de protección 3 A



Anexo 8 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 9:** Tablero de control y acometida eléctrica



Anexo 9 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 9:** Acometida eléctrica



Anexo 10 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 9:** Acometida eléctrica



Anexo 11 – **INSTALACIÓN ACTUAL SALA 9:** Extractor



Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la confianza en nuestro trabajo, se suscriben.

Atentamente

**EQUIPO DE TRABAJO INPILOPCA**

Ing. Carlos Povea

Ing. Oscar Quesada

T.S.U. Rafael Pico

